



Došlo dňa 21 JAN 2011  
**Klimasoft**

Technické zariadenia budov

**FAKTÚRA**

1100051

Doklad (VS) 10110413  
 Konšt. symbol 0308

**Dodávateľ**  
 DIČ 2020168403 IČO 36218944  
 IČ DPH SK2020168403  
 KLIMASOFT s.r.o.  
 Vajanského 58  
 921 01 Piešťany  
 Slovenská republika  
 Banka SLSP  
 Účet 0048274908/0900  
 IBAN CODE SK30 0900 0000 0000 48274908  
 Swift GIBASKBX  
 Telefón +421-33-7741101,102 Fax +421-33-7741115  
 E-mail klimasoft@klimasoft.com  
 Stredisko 06-MH  
 Zákazka Z11/279  
 Vybavuje Hanič Miroslav  
 Register Okr. súd Trnava, Odd. Sro, VI. č.: 10102/T

**Odberateľ**  
 DIČ 2022291678 IČO 36704482  
 IČ DPH SK2022291678

TECHNOTUR, s.r.o.  
 Štefánika č. 380/45  
 916 01 Stará Turá

jednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená	
	PP		10.1.2011	1.2.2011	18.1.2011	
Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
0 materiál	1,000		928,900	20	1 114,68	
0 pozáručný servis hardware	4,000		18,260	20	87,65	
	<b>Sadzba DPH</b>		<b>Základ</b>	<b>Suma DPH</b>	<b>Suma spolu</b>	
	20 %		1 001,94	200,39	1 202,33	
	<b>Celkom EUR</b>		1 001,94	200,39	1 202,33	

VS10 - oprava regulácie TUV

Prevzal:

Vystavil:

**Klimasoft s.r.o.**  
 Vajanského 58  
 921 01 PIEŠŤANY - SLOVENSKO  
 tel. / fax: 033/7741115  
 IČ DPH: SK2020168403 IČO: 36 218 944

*[Handwritten signature]*

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dot	
511.100.410		1001,94
343.100		200,39
	321.100	1.202,33
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	24.1.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 24.01.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: 30.01.2011

TH - 0510

**Klimasoft**

Technická servisná firma

Vajanského 58, 921 01 Piešťany tel. a fax.: 033-7741115, 7741101

 **Servisný záznam** **Odvzdávací protokol**

Odberateľ:

Technotur s.r.o., M.R.Štefánika 380/45, Stara' Turá 916 01

Zákazka číslo:

Názov akcie:

Z 11/279

VS10 - oprava regulácie TUV

Typ zariadenia MaR:  PRU  RWP  PRV  INÉ  
 PRS  RWM

- Elektrické oživenie zariadenia MaR
- Naprogramovanie regulačných okruhov podľa PD zariadenia MaR
- Parametrizovanie regulačných okruhov zariadenia MaR
- Funkčné preskúšanie prevádzky MaR
- Počet I/O bodov

 Iné:

závada: nefunkčný regulačný ventil TUV.  
 Diagnostika: regulačný ventil je mechanicky zadretý, jeho servopohon má zničenú prevodovku.  
 Oprava: demontáž nefunkčného servopohonu a ventilu, dodávka montáž a pripojenie nového ventilu a servopohonu.  
 Odkúšanie opravovaných zariadení v automatickom režime.  
 Opravované zariadenia (ohrev TUV) sú funkčné bez nedostatkov.

 Zaškolenie obsluhy:

Meno	Funkcia	Podpis

Zoznam príloh a odovzdanej dokumentácie:

- Návod na obsluhu  Projektová dokumentácia  Počet sád ovládacích kariet
- Technická správa  Kópie ovládacích kariet
- Iná dokumentácia

Vyjadrenie ku kvalite:

- Zariadenie pracuje bez závad
- Zistené závady:

**Klimasoft s.r.o.**  
 Vajanského 58  
 921 01 PIEŠŤANY - SLOVENSKO  
 tel. / fax: 033/7741115  
 IČO: SK2020188403 IČ DPH: SK2022291678

Zhotoviteľ ..... *Hamro* .....

v Starej Turci

Preberajúci..... **TECHNOTUR s.r.o.**  
 Gerl. M. R. Štefánika 380/45  
 916 01 Stara' Turá

dňa 10.1.2011

IČO: 36704482 DIČ: 2022291678  
IČ DPH: SK2022291678Bankové spojenie:  
SISP a.s.  
č.ú.: 0048274908/0900IČO: 36218944  
IČ DPH: SK2020188403Register:  
OS Trnava  
Odd., Sro, vl.č. 10102/T