



Klimasoft

Technická servisná služba

Došlo dňa 21 JAN 2011

FAKTÚRA

1100032

Doklad (VS) 10110412
Konšt. symbol 0308

Dodávateľ IČO 36218944
 DIČ 2020168403 IČ DPH SK2020168403
 KLIMASOFT s.r.o.
 Vajanského 58
 921 01 Piešťany
 Slovenská republika
 Banka SLSP
 Účet 0048274908/0900
 IBAN CODE SK30 0900 0000 0000 48274908
 Swift GIBASKBX
 Telefón +421-33-7741101,102 Fax +421-33-7741115
 E-mail klimasoft@klimasoft.com
 Stredisko 06-MH
 Zákazka Z11/220
 Vybavuje Hanič Miroslav
 Register Okr. súd Trnava, Odd. Sro, VI. č.: 10102/T

Odberateľ IČO 36704482
 DIČ 2022291678 IČ DPH SK2022291678
 TECHNOTUR, s.r.o.
 Štefánika č. 380/45
 916 01 Stará Turá

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
103/10/TH	PP		10.1.2011	1.2.2011	18.1.2011

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
0 materiál	1,000		70,600	20		84,72
0 pozáručný servis hardware	1,000		18,260	20		21,91
0 pozáručný servis software	6,000		28,210	20		203,11

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	258,12	51,62	309,74
Celkom EUR	258,12	51,62	309,74

Oprava domovej stanice M.R.Štefánika 355A

Prevzal:

Vystavil:

Klimasoft s.r.o.
 Vajanského 58
 921 01 PIEŠŤANY SLOVENSKO
 tel./fax: 033/7741115
 IČ DPH: SK2020168403 IČO: 36218944

[Handwritten signature]

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Deť	
511.100.411		258,12
343.100		51,62
	321.100	309,74
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 24.1.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 24.1.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: 26.01.2011

TH - KOS US11 M.R.S 355

Servisný záznam **Odovzdávací protokol**
Odberateľ:

TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

Zákazka číslo:
Názov akcie:
Z11/220
Oprava dom. Stanice M.R.Š. 355A
Typ zariadenia MaR: PRU RWP DELTA INÉ
 PRS RWM

- Elektrické oživenie zariadenia MaR
- Naprogramovanie regulačných okruhov podľa PD zariadenia MaR
- Parametrizovanie regulačných okruhov zariadenia MaR
- Funkčné preskúšanie prevádzky MaR
- Počet I/O bodov

 Iné:

Na základe Vašej objednávky č. 103/10/TH bola vykonaná oprava MaR na KOS 355 v rozsahu:
 Popis poruchy: stanica nekomunikuje, nedá sa ovládať diaľkovo ani manuálne. Diagnostika poruchy.
 Výsledok diagnostiky – nefunkčný zdroj pomocného napätia, nefunkčná komunikácia, SIM karta GSM modemu je zablokovaná. Oprava: Demontáž nefungujúceho zdroja, dodávka a montáž nového zdroja.
 V súčinnosti s hotline službou Orange bola diagnostikovaná zablokovaná SIM karta, ktorá bola vymenená za aktívnu SIM kartu. Testovanie opravovaných zariadení v činnosti. Komunikácia, diaľkové aj manuálne ovládanie MaR KOS je funkčné bez nedostatkov.

 Zaškolenie obsluhy:

Meno	Funkcia	Podpis

Zoznam príloh a odovzdanej dokumentácie:

- Návod na obsluhu
- Projektová dokumentácia
- Technická správa
- Kópie ovládacích kariet
- Iná dokumentácia
- Počet sád ovládacích kariet

Vyjadrenie ku kvalite:

- Zariadenie pracuje bez závad
- Zistené závady:

Klimasoft s.r.o.
 Vajanského 58
 921 01 PIEŠŤANY, SLOVENSKO
 tel. / fax: 033-7741115
 DPH, SK2020168403 IČO: 36 218 944
 SEKRETARIÁT

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 IČO: 36704482 DIČ: 2022291678
 DPH, SK2020168403 IČO: 36 218 944

Zhotoviteľ *Harvó*

Preberajúci

V Starej Turej

 dňa *10.1.2011*