

**Klimasoft**

Technické zariadenia budov

Došlo dňa 24 JAN 2011

FAKTÚRA

11/00055

Doklad (VS) 10110411
Konšt. symbol 0308Dodávateľ IČO 36218944
DIČ 2020168403 IČ DPH SK2020168403KLIMASOFT s.r.o.
Vajanského 58921 01 Piešťany
Slovenská republikaBanka SLSP
Účet 0048274908/0900
IBAN CODE SK30 0900 0000 0000 48274908
Swift GIBASKBX
Telefón +421-33-7741101,102 Fax +421-33-7741115
E-mail klimasoft@klimasoft.com
Stredisko 06-MH
Zákazka Z11/280
Vybavuje Hanic Miroslav
Register Okr. súd Trnava, Odd. Sro, VI. č.: 10102/TOdberateľ IČO 36704482
DIČ 2022291678 IČ DPH SK2022291678

TECHNOTUR, s.r.o.

Štefánika č. 380/45

916 01 Stará Turá

Podmienka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
	PP		17.1.2011	1.2.2011	18.1.2011

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
oprava modemu	1,000		111,200	20		133,44
pozáručný servis hardware	3,000	hod.	18,260	20		65,74
pozáručný servis software	1,000	hod.	28,210	20		33,85

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	194,19	38,84	233,03
Celkom EUR	194,19	38,84	233,03

CPK - oprava komunikácie.

Prevzal:

Vystavil:

Klimasoft s.r.o.Vajanského 58
921 01 PIEŠŤANY SLOVENSKO
tel. / fax: 033/7741115
DPH: SK2020168403 IČO: 36 218 944

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dal	
511,100,490		194,19
343,100		38,84
	521,100	233,03
Zadával:	Schválil:	Dňa: 24.1.11

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 24.1.11 podpis

Doklad zaplatený dňa:

TH - CPK

Servisný záznam
 Odovzdávací protokol
Odberateľ:

TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá

Zákazka číslo:
Názov akcie:
Z11/280
CPK - oprava komunikácie
Typ zariadenia MaR: **PRU** **RWP** **DELTA** **INÉ**
 PRS **RWM**

- Elektrické oživenie zariadenia MaR
- Naprogramovanie regulačných okruhov podľa PD zariadenia MaR
- Parametrizovanie regulačných okruhov zariadenia MaR
- Funkčné preskúšanie prevádzky MaR
- Počet I/O bodov

 Iné:

Na základe Vašej telefonickej objednávky bola vykonaná oprava komunikácie na CPK v nasledovnom rozsahu:
 Popis poruchy: dispečerské pracovisko Unigr nekomunikuje pomocou telefónneho modemu.
 Diagnostika poruchy:
 Výsledok diagnostiky – nefunkčný telefónny modem.
 Oprava: Demontáž nefungujúceho modemu, zabezpečenie opravy v autorizovanom servise, následná montáž modemu a uvedenie do činnosti. Testovanie komunikácie prostredníctvom modemu v činnosti po dobu 14 dní. Komunikácia, je funkčná bez nedostatkov.

 Zaškolenie obsluhy:

Meno	Funkcia	Podpis

Zoznam príloh a odovzdanej dokumentácie:

- Návod na obsluhu Projektová dokumentácia Počet sád ovládacích kariet
 Technická správa Kópie ovládacích kariet

Vyjadrenie ku kvalite:

- Zariadenie pracuje bez závad
 Zistené závady:

Klimasoft s.r.o.

 Vajanského 5B
 921 01 PIEŠTANY - SLOVENSKO
 tel./fax 033/7741115
 SK2020168403 IČO: 36 218 944

 Zhotoviteľ *Hamp*

 Preberajúci *[Signature]*

V Starej Turej

dňa 17.1.2011

 Bankové spojenie:
 SISP a.s.
 č.ú.: 0048274908/0900

 IČO: 36218944
 IČ DPH: SK2020168403

 Register:
 OS Trnava
 Odd., Sro, vi.č. 10102/T