

11/00064

<b>Dodavateľ :</b> <b>MAPROS, s.r.o.</b> Royova č.24 915 01 Nové Mesto nad Váhom		<b>Faktúra č. :</b> <b>311012</b>
IČO : 36339296 DIČ : 2021893170 IČ DPH : SK2021893170 Spoločnosť je zaregistrovaná v registri Okres. súdu Trenčín, Oddiel :Sro, Vložka č.: 15064/R		<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> Konšt. Symbol Objednávka Zákazka
Bank. Spojenie : VUB, a.s.pracovisko Nové Mesto nad Váhom Číslo účtu : <b>1908545953/0200</b> BIC : SUBASKBX IBAN : SK43 0200 0000 0019 0854 5953		<b>Odberateľ :</b> <b>TECHNOTUR s.r.o.</b> Gen.M.R.Stefánika 380/45 STARÁ TURÁ 916 01
		IČO : 36704482 DIČ : 2022291678 IČ DPH : SK2022291678
		Dátum vyhotovenia faktúry : 21.1.2011 Dátum splatnosti : <b>21.2.2011</b> Dátum dodania tovaru / služby : 21.1.2011 Forma úhrady : PP

Text	Množ.	Cena/MJ	Cena/množstvo	Sadzba dane
------	-------	---------	---------------	-------------

Fakturujeme Vám za vykonanie prác na plynovom zariadení,  
a v zmysle zák.č. 18/96 Z.z., dohodou o cene

Mýtna 595 - oprava kotla Leblanc GVM 7 v byte p. Tavaliovej

- odpracované 0,75 hod. á 16,6 €			12,45	20%
- doprava 2x 15 km á 0,4 €			12,00	20%

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Del	
518.058200	327700	24,34
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 27.1.2011

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 27.1.11 podpis

5811391001  
Doklad zaplatený dňa: 27.1.11

Vystavil : Jindřiška Nemčeková  
**mapros, s.r.o.**  
Royova č.24  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 339 296 IČ DPH: SK2021893170

Celková cena bez DPH	24,45	€
DPH : 20 %	4,89	€
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>29,34</b>	<b>€</b>

Pečiatka a podpis

BITT - MÝTNA 595

## ZÁZNAM O OPRAVE

### ÚDAJE O UŽÍVATEĽOVI

(Prevádzkovateľ/Miesto inštalácie/Telefón): p. Tappaliová Bibiana, byt č. 58/595/58  
Stara Turá

Typ zariadenia:	Výrobné č.:	Dátum opravy: 4.1.2011	
PLYNOVÝ KOTOL LEBLANC GVM	bez.v.č.	Kilometrovné (km):	
		Čas opravy – celkom (hod):	
		Začiatok(hod/min): 1000	Koniec(hod/min): 1045
Vykonané práce:	Použité náhradné diely:	ks:	
Zistená porucha spalínového ventilátora - zaseknuté ložisko			
Premazanie ložiska, dočasné riešenie,			
Doporučeným výmenou spalínového ventilátora za nový			
Neodstránené poruchy:	Zostáva dodať náhradné diely:	ks:	
Opotrebovaný prepínač (izostat) na režim leto zima	Spalínový ventilátor Typ ES2098	1ks	
Doporučeným jeho výmenou prípadne celej zostavy ak nie je náhradný diel	Prepínač leto zima	1ks	
Opravu vykonal: VLADIMÍR MICHALCO			
Opravené zariadenie prevzal: p. Tappaliová			
Typ opravy: (záručná/nezáručná):			
Prílohy:			